

**PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA RESIDENZA E PUBBLICI SU STRADA - P**

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| SCHEDA P 1  | Parcheeggio a servizio della residenza - Via Kennedy .....                 | 1  |
| SCHEDA P 2  | Parcheeggio a servizio della residenza – Via N. Bixio .....                | 2  |
| SCHEDA P 3  | Parcheeggi a servizio della residenza – Via Torino.....                    | 3  |
| SCHEDA P 4  | Parcheeggio pubblico su strada – Via Don Bosco .....                       | 4  |
| SCHEDA P 5  | Parcheeggio pubblico su strada – Via Rossetti Martorelli .....             | 5  |
| SCHEDA P 6  | Parcheeggi a servizio della residenza – Via Vittorio Veneto .....          | 6  |
| SCHEDA P 7  | Parcheeggio a servizio della residenza – Via Ragazzi del '99 .....         | 7  |
| SCHEDA P 8  | Parcheeggio a servizio della residenza – Via Ragazzi del '99 .....         | 8  |
| SCHEDA P 9  | Parcheeggio a servizio della residenza – Via Mogadiscio.....               | 9  |
| SCHEDA P 10 | Parcheeggio a servizio della residenza – Via G. Gozzano.....               | 10 |
| SCHEDA P 11 | Parcheeggio a servizio della residenza - Via Bruchè / Ragazzi del '99..... | 11 |

| <b>SCHEDA P 1</b>  |  | <b>Parcheggio a servizio della residenza - Via Kennedy</b>   |                 |
|--|--|--|-----------------|
|       | <b>Località</b>  | Dairago  |                 |
|  | <b>Indirizzo</b>   | Via Kennedy  |                 |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>   | PARCHEGGIO   |                 |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>  | Area complessiva   | mq. 309,00      |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>  | comunale   |                 |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |  |  |                 |
| <b>Descrizione</b>   |  | Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggio su strada con stalli segnati a terra; illuminazione pubblica. |                 |
| <b>QUALITA'</b>  |  |  |                 |
| <b>Stato di conservazione</b>  |  | Area Buono.  |                 |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |  |  |                 |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.   |  |                 |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; posti auto: 20   |  |                 |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---  |  |                 |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |  |  |                 |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.  |  |                 |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.  |  |                 |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | Il parcheggio si trova in contesto residenziale.   |  |                 |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |  | IN PARTE   |                 |
| <b>PROGETTO</b>  |  |  |                 |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |  |                 |
| <b>Costo complessivo</b>   | Euro 10.000  |  |                 |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |  |                 |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |  |  | <b>mq. 0,00</b> |
| <b>NOTE</b>  |  |  |                 |
| <b>data</b>  | giugno 2010  |  |                 |

| <b>SCHEDA P 2</b>  |  | <b>Parcheggio a servizio della residenza – Via N. Bixio</b>                                  |                 |  |
|--|--|--|-----------------|--|
|       | <b>Località</b>  | Dairago  |                 |  |
|  | <b>Indirizzo</b>   | Via N. Bixio   |                 |  |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>   | PARCHEGGIO   |                 |  |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>  | Area complessiva   | mq. 299,00      |  |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>  | comunale   |                 |  |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |  |  |                 |  |
| <b>Descrizione</b>   |  | Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggio su strada con stalli segnati a terra. |                 |  |
| <b>QUALITA'</b>  |  |  |                 |  |
| <b>Stato di conservazione</b>  |  | Area Buono.  |                 |  |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |  |  |                 |  |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.   |  |                 |  |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; posti auto: 24   |  |                 |  |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---  |  |                 |  |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |  |  |                 |  |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.  |  |                 |  |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.  |  |                 |  |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | Il parcheggio si trova in contesto residenziale.   |  |                 |  |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |  | IN PARTE   |                 |  |
| <b>PROGETTO</b>  |  |  |                 |  |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |  |                 |  |
| <b>Costo complessivo</b>   | Euro 5.000   |  |                 |  |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |  |                 |  |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |  |  | <b>mq. 0,00</b> |  |
| <b>NOTE</b>  |  |  |                 |  |
| <b>data</b>  | giugno 2010  |  |                 |  |

| <b>SCHEDA P 3</b>  |   | <b>Parcheggi a servizio della residenza – Via Torino</b> |                 |
|--|---|--|-----------------|
|       | <b>Località</b>   | Dairago  |                 |
|  | <b>Indirizzo</b>  | Via Torino   |                 |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO   |                 |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>   | Area complessiva   | mq. 513,00      |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>   | comunale   |                 |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |   |  |                 |
| <b>Descrizione</b>   |   |  |                 |
| Area   | N. 2 Parcheggi a servizio della residenza (Via Donatori del Sangue – Via A. di Dio); parcheggi su strada con stalli segnati a terra; illuminazione pubblica sul lato opposto della strada; area verde con alberi nel parcheggio in Via Donatori del Sangue. |  |                 |
| <b>QUALITA'</b>  |   |  |                 |
| <b>Stato di conservazione</b>  |   |  |                 |
| Area   | Buono.  |  |                 |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |   |  |                 |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.  |  |                 |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; posti auto complessivi: 16  |  |                 |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---   |  |                 |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |   |  |                 |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.   |  |                 |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.   |  |                 |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | I parcheggi si trovano in contesto residenziale.  |  |                 |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |   | SI   |                 |
| <b>PROGETTO</b>  |   |  |                 |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura                             |  |                 |
| <b>Costo complessivo</b>   | ---   |  |                 |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro  |  |                 |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |   |  | <b>mq. 0,00</b> |
| <b>NOTE</b>  |   |  |                 |
| <b>data</b>  | giugno 2010   |  |                 |

| <b>SCHEDA P 4</b>  |                                     | <b>Parcheggio pubblico su strada – Via Don Bosco</b>   |                 |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|
|       | <b>Località</b>                     | Dairago  |                 |
|  | <b>Indirizzo</b>                    | Via Don Bosco  |                 |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO   |                 |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b> | Area complessiva   | mq. 767,00      |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>         | comunale   |                 |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |                                     |  |                 |
| <b>Descrizione</b>   |                                     | Area Parcheggio a servizio della scuola; parcheggio su strada con stalli segnati a terra; alberatura; illuminazione pubblica.  |                 |
| <b>QUALITA'</b>  |                                     |  |                 |
| <b>Stato di conservazione</b>  |                                     | Area Buono.  |                 |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |                                     |  |                 |
| <b>Viabilità</b>   |                                     | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.   |                 |
| <b>Sosta</b>   |                                     | Buona dotazione di spazi per la sosta; stalli disposti a pettine; posti auto: 29   |                 |
| <b>Strutture architettoniche</b>   |                                     | ---  |                 |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |                                     |  |                 |
| <b>Modalità di fruizione</b>   |                                     | Libera.  |                 |
| <b>Bacino di utenza</b>  |                                     | Comunale.  |                 |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  |                                     | Il parcheggio si colloca nell'ambito di servizi scolastici; i parcheggi sono a servizio della struttura scolastica (scuola elementare) e dell'area sportiva attrezzata.  |                 |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |                                     | IN PARTE   |                 |
| <b>PROGETTO</b>  |                                     |  |                 |
| <b>Tipologia delle opere</b>   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |                 |
| <b>Costo complessivo</b>   |                                     | Euro 20.000  |                 |
| <b>Modalità di intervento</b>  |                                     | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |                 |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |                                     |  | <b>mq. 0,00</b> |
| <b>NOTE</b>  |                                     | Realizzazione parcheggi tra gli alberi (vedi anche scheda V6)  |                 |
| <b>data</b>  |                                     | giugno 2010  |                 |

| <b>SCHEDA P 5</b>  |  | <b>Parcheggio pubblico su strada – Via Rossetti Martorelli</b>  |                 |  |
|--|--|---|-----------------|--|
|       | <b>Località</b>  | Dairago   |                 |  |
|  | <b>Indirizzo</b>   | Via Rossetti Martorelli   |                 |  |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>   | PARCHEGGIO  |                 |  |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>  | Area complessiva  | mq. 122,00      |  |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>  | comunale  |                 |  |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Descrizione</b>   |  | Area Parcheggio a servizio della scuola; parcheggio su strada con stalli segnati a terra; pubblica illuminazione. |                 |  |
| <b>QUALITA'</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Stato di conservazione</b>  |  | Area Buono.   |                 |  |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.   |   |                 |  |
| <b>Sosta</b>   | Modesta disponibilità di spazi per la sosta; stalli perpendicolari alla sede stradale; posti auto: 12  |   |                 |  |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---  |   |                 |  |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |  |   |                 |  |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.  |   |                 |  |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.  |   |                 |  |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | Il parcheggio si trova nel contesto dei servizi scolastici; parcheggi pubblici, a servizio delle scuole comunali (scuole medie)  |   |                 |  |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |  | SI  |                 |  |
| <b>PROGETTO</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |   |                 |  |
| <b>Costo complessivo</b>   | Euro 30.000  |   |                 |  |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |   |                 |  |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |  |   | <b>mq. 0,00</b> |  |
| <b>NOTE</b>  | Videosorveglianza, cestini portarifiuti e rifacimento marciapiedi  |   |                 |  |
| <b>data</b>  | giugno 2010  |   |                 |  |

| <b>SCHEDA P 6</b>  |   | <b>Parcheggi a servizio della residenza – Via Cav. di Vittorio Veneto</b>       |                 |
|--|---|---|-----------------|
|       | <b>Località</b>   | Dairago   |                 |
|  | <b>Indirizzo</b>  | Via Cavalieri di Vittorio Veneto  |                 |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO  |                 |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>   | Area complessiva  | mq. 371,00      |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>   | comunale  |                 |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |   |   |                 |
| <b>Descrizione</b>   |   | Area Parcheggi a servizio della residenza; parcheggi su strada; pavimentazione. |                 |
| <b>QUALITA'</b>  |   |   |                 |
| <b>Stato di conservazione</b>  |   | Area Buono.   |                 |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |   |   |                 |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.  |   |                 |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; posti auto complessivi: 20  |   |                 |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---   |   |                 |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |   |   |                 |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.   |   |                 |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.   |   |                 |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | I parcheggi si trovano in contesto residenziale.  |   |                 |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |   | SI  |                 |
| <b>PROGETTO</b>  |   |   |                 |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |   |                 |
| <b>Costo complessivo</b>   | ---   |   |                 |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |   |                 |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |   |   | <b>mq. 0,00</b> |
| <b>NOTE</b>  |   |   |                 |
| <b>data</b>  | giugno 2010   |   |                 |

| <b>SCHEDA P 7</b>  |   | <b>Parcheggio a servizio della residenza – Via Ragazzi del '99</b> |                 |
|--|---|--|-----------------|
|       | <b>Località</b>   | Dairago  |                 |
|  | <b>Indirizzo</b>  | Via Ragazzi del '99  |                 |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO   |                 |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>   |  |                 |
|  | Area complessiva  | mq. 219,00   |                 |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>   | comunale   |                 |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |   |  |                 |
| <b>Descrizione</b>   |   | Area Parcheggio a servizio della residenza.                        |                 |
| <b>QUALITA'</b>  |   |  |                 |
| <b>Stato di conservazione</b>  |   | Area Buono.  |                 |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |   |  |                 |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.  |  |                 |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: area parcheggio asfaltata; posti auto: 7 (stalli non segnati a terra)  |  |                 |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---   |  |                 |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |   |  |                 |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.   |  |                 |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.   |  |                 |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | Il parcheggio si trova in contesto residenziale.  |  |                 |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |   | SI   |                 |
| <b>PROGETTO</b>  |   |  |                 |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |  |                 |
| <b>Costo complessivo</b>   | ---   |  |                 |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |  |                 |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |   |  | <b>mq. 0,00</b> |
| <b>NOTE</b>  |   |  |                 |
| <b>data</b>  | giugno 2010   |  |                 |

| <b>SCHEDA P 8</b>  |   | <b>Parcheggio a servizio della residenza – Via Ragazzi del '99</b>                   |                 |  |
|--|---|--|-----------------|--|
|       | <b>Località</b>   | Dairago  |                 |  |
|  | <b>Indirizzo</b>  | Via Ragazzi del '99  |                 |  |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO   |                 |  |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>   | Area complessiva   | mq. 365,00      |  |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>   | comunale   |                 |  |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |   |  |                 |  |
| <b>Descrizione</b>   |   | Area Parcheggio a servizio della residenza; parcheggio in autobloccanti; alberature. |                 |  |
| <b>QUALITA'</b>  |   |  |                 |  |
| <b>Stato di conservazione</b>  |   | Area Buono.  |                 |  |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |   |  |                 |  |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.  |  |                 |  |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: stalli ortogonali alla carreggiata stradale; posti auto: 27  |  |                 |  |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---   |  |                 |  |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |   |  |                 |  |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.   |  |                 |  |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.   |  |                 |  |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | I parcheggi si trovano in contesto residenziale.  |  |                 |  |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |   | SI   |                 |  |
| <b>PROGETTO</b>  |   |  |                 |  |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |  |                 |  |
| <b>Costo complessivo</b>   | ---   |  |                 |  |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |  |                 |  |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |   |  | <b>mq. 0,00</b> |  |
| <b>NOTE</b>  |   |  |                 |  |
| <b>data</b>  | giugno 2010   |  |                 |  |

| <b>SCHEDA P 9</b>  |   | <b>Parcheggio a servizio della residenza – Via Mogadiscio</b> |                 |  |
|--|---|---|-----------------|--|
|       | <b>Località</b>   | Dairago   |                 |  |
|  | <b>Indirizzo</b>  | Via Mogadiscio  |                 |  |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO  |                 |  |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>   | Area complessiva  | mq. 309,00      |  |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>   | comunale  |                 |  |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |   |   |                 |  |
| <b>Descrizione</b>   |   |   |                 |  |
| Area   | Parcheggio a servizio della residenza; parcheggi su strada con stalli segnati a terra; illuminazione pubblica; area verde.  |   |                 |  |
| <b>QUALITA'</b>  |   |   |                 |  |
| <b>Stato di conservazione</b>  |   |   |                 |  |
| Area   | Buono.  |   |                 |  |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |   |   |                 |  |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.  |   |                 |  |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta: area parcheggio asfaltata; posti auto: 8   |   |                 |  |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---   |   |                 |  |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |   |   |                 |  |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.   |   |                 |  |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.   |   |                 |  |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | Il parcheggio si trova in contesto residenziale.  |   |                 |  |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |   | SI  |                 |  |
| <b>PROGETTO</b>  |   |   |                 |  |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |   |                 |  |
| <b>Costo complessivo</b>   | ---   |   |                 |  |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                                |   |                 |  |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |   |   | <b>mq. 0,00</b> |  |
| <b>NOTE</b>  |   |   |                 |  |
| <b>data</b>  | giugno 2010   |   |                 |  |

| <b>SCHEDA P 10</b>   |  | <b>Parcheggio a servizio della residenza – Via G. Gozzano</b> |                 |  |
|--|--|---|-----------------|--|
|       | <b>Località</b>  | Dairago   |                 |  |
|  | <b>Indirizzo</b>   | Via G. Gozzano  |                 |  |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>   | PARCHEGGIO  |                 |  |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b>  | Area complessiva  | mq. 547,00      |  |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>  | comunale  |                 |  |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Descrizione</b>   |  |   |                 |  |
| Area   | Parcheggio a servizio della residenza; stalli segnati a terra (perpendicolari alla carreggiata); area verde.   |   |                 |  |
| <b>QUALITA'</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Stato di conservazione</b>  |  |   |                 |  |
| Area   | Buono.   |   |                 |  |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Viabilità</b>   | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.   |   |                 |  |
| <b>Sosta</b>   | Buona dotazione di spazi per la sosta; parcheggio asfaltato, stalli perpendicolari alla sede stradale; posti auto: 10  |   |                 |  |
| <b>Strutture architettoniche</b>   | ---  |   |                 |  |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |  |   |                 |  |
| <b>Modalità di fruizione</b>   | Libera.  |   |                 |  |
| <b>Bacino di utenza</b>  | Comunale.  |   |                 |  |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  | Il parcheggio si trova in contesto residenziale.   |   |                 |  |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |  | NO  |                 |  |
| <b>PROGETTO</b>  |  |   |                 |  |
| <b>Tipologia delle opere</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Opere di adeguamento alla qualità richiesta<br><input type="checkbox"/> Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture<br><input type="checkbox"/> Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura |   |                 |  |
| <b>Costo complessivo</b>   | Euro 10.000  |   |                 |  |
| <b>Modalità di intervento</b>  | <input type="checkbox"/> Programma triennale opere pubbliche<br><input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali<br><input checked="" type="checkbox"/> Intervento privato<br><input type="checkbox"/> altro                     |   |                 |  |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b> |  |   | <b>mq. 0,00</b> |  |
| <b>NOTE</b>  | L'area parcheggio è di 150 mq, la restante parte è area verde  |   |                 |  |
| <b>data</b>  | giugno 2010  |   |                 |  |

| <b>SCHEDA P 11</b>   |                                     | <b>Parcheggio a servizio della residenza - Via Bruchè / Ragazzi del '99</b> |                 |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
|  <p><i>PL BRUCHE' in corso di realizzazione</i><br/>Fonte: <a href="http://maps.google.it/">http://maps.google.it/</a> (2010)</p> | <b>Località</b>                     | <i>Dairago</i>  |                 |
|  | <b>Indirizzo</b>                    | <i>Via Bruchè / Ragazzi del '99</i>   |                 |
|  | <b>Tipologia dell'attrezzatura</b>  | PARCHEGGIO  |                 |
|  | <b>Caratteristiche dimensionali</b> |   |                 |
|  | Area complessiva                    | mq. 492,00  |                 |
|  | <b>Proprietà / Gestione</b>         | comunale  |                 |
| <b>STATO DI FATTO</b>  |                                     |   |                 |
| <b>Descrizione</b>   |                                     |   |                 |
|  | Area                                | Parcheggio a servizio della residenza; piccola porzione verde.              |                 |
| <b>QUALITA'</b>  |                                     |   |                 |
| <b>Stato di conservazione</b>  |                                     |   |                 |
|  | Area                                | In corso di realizzazione.  |                 |
| <b>ACCESSIBILITA'</b>  |                                     |   |                 |
| <b>Viabilità</b>   |                                     |   |                 |
|  |                                     | Buona; parcheggi accessibili dalla strada.                                  |                 |
| <b>Sosta</b>   |                                     |   |                 |
|  |                                     | ---   |                 |
| <b>Strutture architettoniche</b>   |                                     |   |                 |
|  |                                     | ---   |                 |
| <b>FRUIBILITA'</b>   |                                     |   |                 |
| <b>Modalità di fruizione</b>   |                                     |   |                 |
|  |                                     | Libera.   |                 |
| <b>Bacino di utenza</b>  |                                     |   |                 |
|  |                                     | Comunale.   |                 |
| <b>Integrazione con il contesto</b>  |                                     |   |                 |
|  |                                     | Il parcheggio si trova in contesto residenziale.                            |                 |
| <b>Conformità alla qualità richiesta</b>   |                                     | <i>in corso di realizzazione</i>  |                 |
| <b>PROGETTO</b>  |                                     |   |                 |
| <b>Tipologia delle opere</b>   |                                     |   |                 |
|  |                                     | [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta                             |                 |
|  |                                     | [ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture                  |                 |
|  |                                     | [ ] Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura                             |                 |
| <b>Costo complessivo</b>   |                                     |   |                 |
|  |                                     | ---   |                 |
| <b>Modalità di intervento</b>  |                                     |   |                 |
|  |                                     | [ ] Programma triennale opere pubbliche                                     |                 |
|  |                                     | [ ] Altre risorse comunali  |                 |
|  |                                     | [ ] Intervento privato  |                 |
|  |                                     | [ ] altro   |                 |
| <b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05</b>   |                                     |   | <b>mq. 0,00</b> |
| <b>NOTE</b>  |                                     |   |                 |
| <b>data</b>  | <i>giugno 2010</i>                  |   |                 |